

附件 1

城市水厂一览表
(2024 年)

序号	水厂名称	水源地名称	联系人	联系电话
1	师宗县浩博水务有限公司	师宗县东风水库	金鹏	13987418664
2				
3				
4				
5				
6				

填报单位 (公章) : 师宗县疾病预防控制中心 填报人 : 何 坤

单位负责人 : 姚俊祥

填报时间 : 202401126

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表
(11 月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	信合缘餐厅	11	
2	丹溪幼儿园对面消防栓	12	
3	凤竹路生态石板烧	13	
4	丹凤小区老红小吃	14	
5	师宗一中文化路中盛书屋	15	
6	武装部生活区	16	
7	运政门口消防栓	17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位 (公章) : 师宗县疾病预防控制中心

填报人 : 何 坤

单位负责人 : 姚俊祥

填报时间 : 20241126

附件 3

城市水厂出厂水水质信息 (第四季度)

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色 度单 位)	浑浊度 (NTU- 散射浊 度单 位)	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰酸盐 指数 (CODMn 法, 以 O ₂ 计 ,mg/L)	消毒剂余量	
												游离氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异 臭味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	师宗 浩博 水务 有限公司	202411 19	未检出	未检出			< 5	<0.5	无	无	1.86	0.633

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：师宗县疾病预防控制中心

单位负责人：姚俊祥

填报人：何 坤

填报时间：20241126

附件 4



城市用户水龙头水（末梢水）水质信息 （第四季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴色度单位)	浑浊度(N TU-散射 浊度单位)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数(CO DMn法, 以O ₂ 计 μg/L)	消毒剂余量	
												游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	信合缘餐厅	2024 1119	未检出	未检出			< 5	<0.5	无	无	1.50	0.622
2	丹溪幼儿园对面消防栓	2024 1119	未检出	未检出			< 5	0.51	无	无	1.16	0.336
3	凤竹路生态石板烧	2024 1119	未检出	未检出			< 5	<0.5	无	无	1.33	0.540
4	丹凤小区老红小吃	2024 1119	未检出	未检出			< 5	<0.5	无	无	2.90	0.228
5	师宗一中文化路中盛书屋	2024 1119	未检出	未检出			< 5	<0.5	无	无	1.96	0.455

6	武装部生活区	2024 1119	未检出	未检出			< 5	<0.5	无	无	1.48	0.268
7	运政门口消防栓	2024 1119	未检出	未检出			< 5	<0.5	无	无	1.34	0.426

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯） $\geq 0.05\text{mg/L}$ ；二氧化氯（ ClO_2 ） $\geq 0.02\text{mg/L}$ 。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：师宗县疾病预防控制中心

填报人：何 坤

单位负责人：姚俊祥

填报时间：20241126

